

PACKAGING

M1203, Initiation aux contrôles qualité

Enseignant responsable : Jean-Bernard Félix

Les systèmes d'unités.

Unités de mesure des paramètres poids,
volume, longueur, température, pression, ...

Utilisation d'appareils divers (pied à coulisse,
micromètre)

Moyens de contrôles pour mesurer ces paramètres.

Éléments de statistique appliqués aux erreurs de mesure.

Réalisation de mesures diverses

Calcul d'incertitudes

Cahier des charges d'un compte
rendu de Travaux Pratiques.

Analyse de mécanisme (démontage, dessin/scnema a main levee, etude
du fonctionnement, remontage)

